



注意：止推垫圈⑤的数量已匹配好，并用螺栓①拧在方向把上。组装时务必确保不漏装多装垫圈⑤，橡胶柱④建议每两年更换一次（如使用过程中手把震动变大可提前更换）；螺栓打紧扭力为3-4N，**扭力不宜过大，否则会影响手把震动。**